



EP-1430 永久清零软件使用说明书


1. 开启 A1430 的打印机，双击[EP-A1430ZERO]打开软件



2. 选择菜单 Advanced—Show advanced fonctions





3. 点击 [是]



4. 点击 [Reset]




5. 在 A1430Zero\00000\ 找到文件 zero.zer 点中之后点 [打开] 清零开始。



6.等进度条走到 100%后, 关闭打印机重启, 点击[Read waste counters]

读取计数器。0.00 0.00



打印机驱动网
www.dyjqd.com