

Grandi.
公达数码

驱动程序安装说明


以POS1200（USB口）WINXP下安装为例

2011年03月11日


注:此说明适用于机型POS2000,POS1000,POS1200,POS2000II,POS58H的驱动(版本2.38),
其他机型的安装只要简单点击下一步就能完成



1、WINXP系列下，用USB电缆把打印机与计算机连接好，打开打印机电源，操作系统提示找到新硬件，如下图：




2、双击运行打印机驱动安装程序setup.exe




3、选择您正在使用的打印机机型(见包装封面或机底标牌)，演示机型为POS1200




4、选择USB接口，点下一步




5、出现硬件安装信息对话框，选择[仍然继续]




6、出现打印机硬件安装提示对话框，选择[仍然继续]





7、打印机驱动程序安装完成




8、可以在系统的打印机管理界面找到安装的打印机POS12000，及查看它的属性功能







11、安装程序默认选择了对应的端口，（注：COM3是演示，可能与此不同，请按实际选择）



12、驱动支持打印质量优先和打印速度优先两种选择，设置步骤如下：



